

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 25/03/2024

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E24.1232.4_20240325145933

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuel sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

<p>Date de prélèvement : 20/03/2024 08:47 Date de réception : 20/03/2024 13:55 Date début analyse : 20/03/2024 Prélevé par : CASTELLVI Alice - ACA X Normes : FD T90-520 et NF EN ISO 19458 Motif * : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P. Type visite * : D1 - D1 EN DISTRIBUTION Code et nom UGE * : 0001 - THONON AGGLOMERATION EST</p>	<p>Nom Installation * : THONON- RESEAU PRINCIPAL Code et Nom PSV * : 0000000014 - SERVICE BATIMENT Commune* : THONON-LES-BAINS Localisation exacte : Robinet cuisine services techniques bâtiment Type d'eau * : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Type d'analyse * : D1 Type traitement * : UV Type d'installation * : UDI</p>
--	---

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE					
X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	3	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE					
X Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF


PHYSICO-CHIMIQUE					
X pH	7.5	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	20.8	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	661	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2

TERRAIN					
Pluviométrie à 48H		Pas de précipitations			Observation
Température Eau	10,7	°C		≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif
Couleur	Normal				Qualitatif


Déclaration conformité échantillon E24.1232.4

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

BURNAT Lydie
Resp. unité Chimie des eaux




TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiene



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique



Le responsable du Service



Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 25/03/2024

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E24.1232.5_20240325145933

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuel sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

<p>Date de prélèvement : 20/03/2024 09:23 Date de réception : 20/03/2024 13:55 Date début analyse : 20/03/2024 Prélevé par : CASTELLVI Alice - ACA X Normes : FD T90-520 et NF EN ISO 19458 Motif * : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P. Type visite * : D1 - D1 EN DISTRIBUTION Code et nom UGE* : 0001 - THONON AGGLOMERATION EST</p>	<p>Nom Installation * : THONON- RESEAU PRINCIPAL Code et Nom PSV * : 0000000019 - CHATELARD Commune* : THONON-LES-BAINS Localisation exacte : Robinet office pharmacie du Chatelard Type d'eau * : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Type d'analyse * : D1 Type traitement * : UV Type d'installation * : UDI</p>
---	---

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF

PHYSICO-CHEMIQUE

X pH	7.4	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	20.1	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	662	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2


TERRAIN

Pluviométrie à 48H		Pas de précipitations			Observation
Température Eau	12,6	°C		≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif
Couleur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E24.1232.5

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

BURNAT Lydie
Resp. unité Chimie des eaux




TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiene



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique



Le responsable du Service



Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 25/03/2024
THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E24.1232.6_20240325145933

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuel sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	20/03/2024 11:26	Nom Installation * :	THONON- RESEAU PRINCIPAL
Date de réception :	20/03/2024 13:55	Code et Nom PSV * :	0000000016 - GRANGETTE
Date début analyse :	20/03/2024	Commune * :	THONON-LES-BAINS
Prélevé par :	CASTELVI Alice - ACA	Localisation exacte :	Robinet toilettes chambre de l'agriculture
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	Type traitement * :	UV
Code et nom UGE* :	0001 - THONON AGGLOMERATION EST	Type d'installation * :	UDI

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	<1	UFC/ml		NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml		NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L	≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal			QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	7.4	unité pH	6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	20.7	°C		NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	661	µS/cm	200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU	≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L	≤0.1	NF T 90-015-2

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations			Observation
Température Eau	11,4	°C	≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L		NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L		NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal			Qualitatif
Odeur	Normal			Qualitatif
Couleur	Normal			Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E24.1232.6

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

BURNAT Lydie

Resp. unité Chimie des eaux

TAUPENAS Marion

Technicienne Hygiene

CANCOUET Julie

Resp. unité logistique

Le responsable du Service

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 25/03/2024
THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E24.1232.7_20240325145933

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuel sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	20/03/2024 09:03	Nom Installation * :	THONON- RESEAU PRINCIPAL
Date de réception :	20/03/2024 13:55	Code et Nom PSV * :	0000000017 - HOTEL DE VILLE
Date début analyse :	20/03/2024	Commune* :	THONON-LES-BAINS
Prélevé par :	CASTELLVI Alice - ACA	Localisation exacte :	Robinet conciergerie mairie
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	Type traitement * :	UV
Code et nom UGE* :	0001 - THONON AGGLOMERATION EST	Type d'installation * :	UDI

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	7.5	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	20.8	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	660	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2

TERRAIN

Pluviométrie à 48h	Pas de précipitations				Observation
Température Eau	11,1	°C		≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif
Couleur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E24.1232.7

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres suivants : Bactéries coliformes.

BURNAT Lydie
Resp. unité Chimie des eaux

TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiene

CANCOUET Julie
Resp. unité logistique

Le responsable du Service

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 25/03/2024

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E24.1232.8_20240325145933

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuel sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

<p>Date de prélèvement : 20/03/2024 10:09 Date de réception : 20/03/2024 13:55 Date début analyse : 20/03/2024 Prélevé par : CASTELLVI Alice - ACA X Normes : FD T90-520 et NF EN ISO 19458 Motif * : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P. Type visite * : D1 - D1 EN DISTRIBUTION Code et nom UGE* : 0001 - THONON AGGLOMERATION EST</p>	<p>Nom Installation * : THONON- RESEAU PRINCIPAL Code et Nom PSV * : 0000000018 - LOCAL SERVICE ENVIRONNEMENT Commune* : THONON-LES-BAINS Localisation exacte : Robinet réfectoire services déchetterie Type d'eau * : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Type d'analyse * : D1 Type traitement * : UV Type d'installation * : UDI</p>
---	---

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE					
X Bactéries coliformes	<u>2</u>	UFC/100ml		<u><1</u>	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<u><1</u>	UFC/100ml	<u><1</u>		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<u><1</u>	UFC/100ml	<u><1</u>		NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	<u>8</u>	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<u><1</u>	UFC/ml			NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE					
X Couleur	<u><5</u>	mg(Pt) /L		<u>≤15</u>	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE					
X pH	<u>7.5</u>	unité pH		<u>6.5 ≤ n ≤ 9</u>	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	<u>20.8</u>	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	<u>663</u>	µS/cm		<u>200 ≤ n ≤ 1100</u>	NF EN 27888
X Turbidité	<u><0.20</u>	NFU		<u>≤2</u>	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)	<u><0.01</u>	mg/L		<u>≤0.1</u>	NF T 90-015-2

TERRAIN					
Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations				Observation
Température Eau	<u>13,5</u>	°C		<u>≤25</u>	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<u><0.02</u>	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<u><0.02</u>	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif
Couleur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E24.1232.8



Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres suivants : Bactéries coliformes.

BURNAT Lydie
Resp. unité Chimie des eaux

TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiène

CANCOUET Julie
Resp. unité logistique


Le responsable du Service

